



Przewody odprowadzające do złącz kontrolnych oznaczonych jako ZP ułożyć w bruzdach pod tynkiem pod warstwą docieplenia w rurach ochronnych. Złącza kontrolne zainstalować w puszkach instalacyjnych z pokrywą. Puszki instalować na ścianach, na cokole, na wysokości ok. 0,2 - 0,5 m.  
Do przewodów odprowadzających podłączyć metalowe rynny, obróbki oraz inne metalowe elementy.  
Obok kominków wentylacyjnych zainstalować iglice przykominowe. Iglice mocować do ścian kominków.  
Wentylatorów i kolektorów słonecznych nie podłączać do instalacji odgromowej.  
Z bednarki ocynkowanej 25x4m wykonać przewody uziemiające oraz w razie potrzeby uzupełnić uziom.

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 91 kom. 867 633 063		nr rysunku <b>E-5</b>		branża INST. ELEKTRYCZNE		skala 1:100
Projektant: mgr inż. Zbigniew Sterniak		KL-38/91		Szkoła Podstawowa nr 1 w Ćmielowie ul. Długa 164 27-440 Ćmielów		
Projektant: mgr inż. Stanisław Raczyński		SWK/0041/ POOE/05		PROJEKT WYKONAWCZY		
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA Data opracowania: listopad 2017r.		